



## Raport Serwisowy

Nr pracy	Typ pracy	Nr raportu	Data
J0442053	C	003555T588	(DD/MM/RR) 25/10/22

Klient :	WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY		
Nr systemu	: PL1602CT01	System :	: VCT SELECT GT2000
Użytkownik (opcjonalnie)	: WSzZ w Kielcach	Zamówienie nr (opcjonalnie)	:
Inżynier serwisowy	: Szymon Lis	Praca zakończona	: Nie
Liczba wykonanych badań	:	Syst. dostępny od (GG:MM)	: 11:15
Numer FMI	:	Model	:
Nr Seryjny	:	Kod wykonania	:
Opis zgłoszenia	: NIE URUCHAMIA SIE KONSOLA (NA KOMPUTERZE VIG NIE SWIECI SIE ZADNA KONTROLKA )		
Wykonane czynności	: Diagnostyka macierzy danych surowych. Błędy dysków sda i sdd. Wyłączenie konsoli. Wymiana wadliwych dysków. Próba włączenia konsoli nieudana. Poprawiono pamięci w komputerze DARC. Poprawiono okablowanie. Powrócono z pierwotną konfiguracją dysków.		
Weryfikacja / Wykonane testy	: Po wyłączeniu konsoli system nie uruchamia się. Stwierdza się uszkodzenie komputera DARC oraz 2 dysków w macierzy danych surowych: sda i sdd. Przed wyłączeniem konsoli zaobserwowano artefakt kołowy o średnicy 155mm odpowiadający modułowi 20 detektora. System niesprawny.		
Wyniki testów	: Naprawa nie zakończona. Konieczne dalsze czynności serwisowe		

Godziny pracy			
Podzespół	Funkcja	Od (GG:MM)	Do (GG:MM)
CTRL CONSOLE, VCT	Troubleshoot - Investigate	09:00	12:00

Ilość godzin		
Ilość godzin pracy	Dojazd	Dojazd NG
03:00	00:00	00:30

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

*Szymon Lis*

Szymon Lis

Field Service Engineer

Szymon Lis

25/10/2022 11:18:16

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY  
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  
PRACOWNIA TOMOGRAFII-KOMPUTEROWEJ  
25-736 Kielce, ul. Brunwaldzka 45  
tel. 41 36 71 326  
NIP: 959-12-91-292 REGON: 000289785

25/10/2022 11:18:16