

STROP NAD PARTEREM – część A

Brak ostatecznej analizy nadproży i wytrzymałości ścian
w nowo projektowanych otworach pod instalacje.

Brakuje analizy pod myjkę.
Brakuje analizy pod wybranie windy.

zmiany zadaszenia głównego, korekty belek

