



Kielce, dnia 04 08 2021r.

EZ/ZP/72/2021/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Dostawy odczynników, testów, materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach EZ/ZP/72/2021/UG

Na podstawie art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 35 z dnia 07.07.21 i pytanie nr 2 z dnia 23.07.2021 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, które mają możliwość automatycznej detekcji skrzepu i ilości materiału badanego w próbce oraz wyposażone są czujniki dzięki którym igła próbkowa wykrywa nieprawidłową objętość próbki i wysyła odpowiedni kod błędu. Natomiast instrukcja obsługi aparatu w sposób literalny nie mówi o automatycznej detekcji pęcherzy w próbce badanej przy aspiracji materiału. 10, Nawet jeśli instrukcje obsługi innych producentów mówią wprost, że dany aparat ma możliwość automatycznej detekcji pęcherzy w próbce badanej, to zawsze bezwzględnie zaleca usunięcie pęcherzyków powietrza z powierzchni materiału badanego, gdyż mogą być przyczyną uzyskania błędnych wyników. Ponadto, dany kod błędu wskazujący na obecność pęcherzyków może też świadczyć o wielu innych potencjalnych przyczynach błędu i nigdy nie wskazuje arbitralnie, że przyczyną danego błędu są wyłącznie pęcherzyki powietrza. Ponadto zawsze przy wykryciu nieprawidłowości w aspiracji próbki zaleca się sprawdzenie wizualne stanu próbki i usunięcie manualne pęcherzyków powietrza z jej powierzchni, jeśli na niej występują. Bezwzględne żądanie automatycznej detekcji pęcherzy w próbce badanej byłoby zasadne, gdyby dany detektor mógł arbitralnie wydać komunikat, że w próbce występują pęcherze, a nie podawał obecność pęcherzy jako jedną z opcji błędu aspiracji, a ponadto, gdyby obecność takiego detektora zwalniała operatora z konieczności manualnego usunięcia pęcherzy i „powtórzenia badania” przy obecności pęcherzy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi z dnia 7-07-2021 i 23-07-2021 i wymaga zapisu w/w funkcji w instrukcji obsługi analizatora.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski