



ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY  
„SŁONECZKO”  
25-329 Kielce, ul. Sandomierska 194  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 1  
25-329 Kielce, ul. Sandomierska 194  
e-mail: [biuro@sloneczko.pl](mailto:biuro@sloneczko.pl) Prokurent: 1  
tel.: 41 362 22 04, 308 187 676

Kielce, dnia 23.10.2019r.

## PROTOKÓŁ Nr 1265/2019

Z kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku położonym w:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

będącym własnością lub administrowany przez:

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

**Lysak Grzegorz, Stolarczyk Daniel;**

przy udziale:

w oparciu o Ustawę:

Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. 2019r. pozycja 1186) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli obejmuje odwrotną stronę protokołu.

W wyniku kontroli stwierdzono co następuje:

1. Pomieszczenie tomografu - kubatura  $\approx 92,5 \text{ m}^3$  :
  - łączna ilość powietrza wywiewanego  $\approx 550 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
  - łączna ilość powietrza nawiewanego  $\approx 720 \text{ m}^3/\text{h}$ ;co daje  $\approx 5,95$  krotną wymianę powietrza na godzinę.
2. Pomieszczenie sterowni - kubatura  $\approx 18,4 \text{ m}^3$  :
  - łączna ilość powietrza wywiewanego  $\approx 124,2 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
  - łączna ilość powietrza nawiewanego  $\approx 207 \text{ m}^3/\text{h}$ ;co daje  $\approx 6,75$  krotną wymianę powietrza na godzinę.
3. Pomieszczenie przedsionka - kubatura  $\approx 17,05 \text{ m}^3$  :
  - łączna ilość powietrza wywiewanego  $\approx 194,4 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
  - łączna ilość powietrza nawiewanego  $\approx 129,60 \text{ m}^3/\text{h}$ ;co daje  $\approx 11,4$  krotną wymianę powietrza na godzinę.

Dotyczy: Świętokrzyskie Centrum Neurologii

(zespół pomieszczeń tomografu komputerowego tj. : pomieszczenie tomografu,  
pomieszczenie sterowni, pomieszczenie przedsionku)

Potwierdzenie odbioru protokołu:

GEÓWNY SPECJALISTA

WZLECIE TECHNICZNE

(podpis i data) *Grzegorz Kubicki*

Opiniodawca:

*inż. Grzegorz Lysak*

(podpis i pieczęć)

uprawnienia wentylacyjne i klimatyzacyjne

G-2/D/7839/674/14 G-2/E/7844/674/14